

Release Notes für das Software Update 5.22.3_13380

Verbesserungen

- Vereinheitlichung der Softwarestände über alle Produkte
- Optimierungen bei der Autorisierung über die RFID-Karte

Hinweis:

Bei einem Software Update von der Version 4.61 (und kleiner) auf die Version 5.22.3 über die Weboberfläche der ECU ist es notwendig, das Produkt zuerst auf eine Version 5.12.x zu aktualisieren. Bei einem Software Update über das Backend-System ist dieser Zwischenschritt nicht notwendig.

Das Update von der 4.61 auf die 5.12.x kann bis zu 30 Minuten dauern. Während des Updates springt der Balken „Programming“ in der Weboberfläche nach ca. 4 Minuten plötzlich auf 100 %. Der Controller ist danach für ca. 25 Minuten nicht mehr erreichbar und alle LEDs an der HMI sind aus.

Das Update läuft in dieser Zeit aber im Hintergrund weiter. Das Gerät in dieser Zeit nicht ausschalten!

Release notes for software update 5.22.3_13380

Improvements

- Harmonization of software releases for all products
- Improved authorization via the RFID card

Note:

In case of a software update from version 4.61 (and smaller) to version 5.22.3 via the web interface it is necessary, to update the product to a version 5.12.x first. In case of a software update via the backend system, this intermediate step is not necessary.

The update from 4.61 to 5.12.x can take up to 30 minutes. During the update, the "Programming" bar in the web interface suddenly jumps to 100% after approx. 4 minutes. The controller is then no longer accessible for approx. 25 minutes and all LEDs on the HMI are off.

However, the update continues to run in the background during this time. Do not switch off the device during this time!